

```

*****
*
* Beschreibung zum erzeugen einer CP/M 2.2 Version      Stand 07.02.93      KPS      *
*
*****

```

Folgende Programme muessen auf der Diskette vorhanden sein :

1. ZEAT.COM oder ein anderer Editor.
2. MAC.COM
3. DDT.COM
4. SYSGEN80.COM
5. DDTZ.COM
6. BIOS001.ASM oder eine andere Bios-Version
7. DISKDEF.LIB oder DISKDEF.Z80

Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll :

Befehl(e):

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vor dem Gebrauch des ZEAT-Editors muss mit Pack 25000 der Speicher erweitert werden. 2. Mit Zeat das BIOS001.ASM assemblieren und speichern. 3. Mit Mac den Quelltext bearbeiten. Mac erzeugt unter anderem BIOS001.HEX 4. Mit DDT die Dateien zusammenbinden 5. Mit SYSGEN80 das CP/M auf Systemspuren bringen 6. Mit DDTZ einen Patch nach c't 4/86 durchfuehren 7. Datei abspeichern 8. System auf Systemspuren bringen | <ul style="list-style-type: none"> - PACK 25000 - MAC BIOS001.ASM - DDT SYS.SYS - IBIOS001.HEX - R3580 - G0 - SYSGEN80 - SOURCE = A - DESTINATION = B - ddtz sys.sys <CR> - L 1E03 <CR> - A 1E03 <CR> - CALL E9F8 <CR> - NOP <CR> - LD HL,0080 <CR> - LD (E9B1),HL <CR> - CALL E1DA <CR> - LD HL,0000 <CR> - LD (E9AD),HL <CR> - LD (E9AF),HL <CR> - JP E821 <CR> - . <CR> - A 16D8 <CR> - JP E890 <CR> - . <CR> - A 1F78 <CR> - LD A,02 <CR> - LD (DF42),A <CR> - RET <CR> - . <CR> - <CTRL><C> - SAVE 37 SYSTEM.COM - SYSGEN80 SYSTEM.COM |
|--|--|